

Commune : COLLIOURE
Site : PLAGE DES BATTERIES

Classement issu de la période 2013 à 2016 :

Qualité Bonne



Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2017 à 14h13

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27,2	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370



Commune : COLLIOURE
Site : PLAGE DES PECHEURS

Classement issu de la période 2013 à 2016 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2017 à 14h30

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,2	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370



Commune : COLLIOURE
Site : PLAGE DU FAUBOURG

Classement issu de la période 2013 à 2016 :

Qualité Bonne



Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2017 à 14h22

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27,2	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370



Commune : COLLIOURE
Site : PLAGE SAINT VINCENT

Classement issu de la période 2013 à 2016 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 07 août 2017 à 14h34

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,2	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,8	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	4	Direction du vent :	Sud-Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

