

Commune : COLLIOURE  
Site : PLAGE DES BATTERIES

Classement issu de la période 2016 à 2019 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2020 à 12:14

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24,9	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370



Commune : COLLIOURE  
Site : PLAGE DES PECHEURS

Classement issu de la période 2016 à 2019 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2020 à 12:34

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,0	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370



Commune : COLLIOURE  
Site : PLAGE DU FAUBOURG

Classement issu de la période 2016 à 2019 :

Qualité Bonne



Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2020 à 12:21

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26,5	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370



Commune : COLLIOURE  
Site : PLAGE SAINT VINCENT

Classement issu de la période 2016 à 2019 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2020 à 12:37

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

