

Commune : COLLIOURE
Site : PLAGE DES BATTERIES

Classement issu de la période 2018 à 2021 :

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2022 à 12:01

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29,5	Température de l'eau (°C) :	23,7
Force du vent (degré beaufort) :	1	Météo du jour :	Soleil
Direction du vent :	Est	Fréquentation :	Faible

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE



Commune : COLLIOURE
Site : PLAGE DES PECHEURS

Classement issu de la période 2018 à 2021 :

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2022 à 12:15

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,1	Température de l'eau (°C) :	23,2
Force du vent (degré beaufort) :	1	Météo du jour :	Soleil
Direction du vent :	Est	Fréquentation :	Importante

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE



Commune : COLLIOURE
Site : PLAGES DU FAUBOURG

Classement issu de la période 2018 à 2021 :

Qualité Bonne



Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2022 à 12:07

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31,2	Température de l'eau (°C) :	23,7
Force du vent (degré beaufort) :	1	Météo du jour :	Soleil
Direction du vent :	Est	Fréquentation :	Moyenne

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE



Commune : COLLIOURE
Site : PLAGE SAINT VINCENT

Classement issu de la période 2018 à 2021 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 05 juillet 2022 à 12:25

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30,1	Température de l'eau (°C) :	23,2
Force du vent (degré beaufort) :	1	Météo du jour :	Soleil
Direction du vent :	Est	Fréquentation :	Importante

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE

